



Worldwide repairs carried out with PolymerMetal®

REP-# 008



Утечки масла через трещины и раковины в сварных швах в нижней части бака трансформатора 240.000 кВА. Ремонт выполнен без отключения трансформатора по технологии Direct-MM-Bonding MM-металлом oL-сталькерамика с отвердителями красный и желтый.

MultiMetal
the MetalExistenceCompany™