




*Worldwide repairs carried out with PolymerMetal®*

REP-# 025



Ремонт четырех трещин на блоке цилиндров двигателя «МАЗ-супер» выполнен ММ-металлом SS-сталькерамика с отвердителем желтый. Одна из трещин пересекала масляный канал и потому для ее ремонта применен ММ-металл oL-сталькерамика с отвердителем красный.

**MultiMetal**  
the MetalExistenceCompany™