



Worldwide repairs carried out with PolymerMetal®

REP-# 039



Течь масла через трещину в кабельном наконечнике на воронке трансформаторного блока. Ремонт выполнен по технологии Direct-MM-Bonding MM-металлом oL-сталькерамика с отвердителями красный и желтый.

MultiMetal
the MetalExistenceCompany™