




Worldwide repairs carried out with PolymerMetal®

REP-# 042



На верхней плоскости трансформатора между медными пластинами и стекловолоконным покрытием обнаружены утечки масла. Ремонт выполнен по технологии Direct-MM-Bonding MM-металлом oL-сталькерамика с красным и желтым отвердителями.

MultiMetal
the MetalExistenceCompany™