



Worldwide repairs carried out with PolymerMetal®

REP-# 056



Устранение трещины на паропроводе в труднодоступном месте выполнено ММ-металлом UW с отвердителем UW3. Появление дефекта обусловлено вибрацией при рабочем давлении 2 бар и температуре 90° С.

MultiMetal
the MetalExistenceCompany™