




Worldwide repairs carried out with PolymerMetal®

REP-# 058



Ремонт протечек на клапанной сборке газопровода выполнен ММ-металлом UW с отвердителем UW3. Причина утечек: коррозия и абразив.

MultiMetal
the MetalExistenceCompany™