




Worldwide repairs carried out with PolymerMetal®

REP-# 066



Ремонт роторов двух турбин. С водяной стороны все лопатки имели сквозные повреждения. Вначале крупные отверстия были заварены. Далее, раковины в сварке заполнены и выравнены пастообразным Керамиумом. В завершение, на лопатки нанесено антикавитационное защитное покрытие VP 10-017.

MultiMetall
the MetalExistenceCompany™