




## Worldwide repairs carried out with PolymerMetal®

REP-# 099



Трещина в маслonaполненном изоляционном трубопроводе 154 KV P.O.F. устранена ММ-металлом oL-сталькерамика с красным отвердителем. Работа выполнена по технологии Direct-MM-Bonding. Кроме того, на коррозионные дефекты нанесен жидкотекучий ММ-металл SS-сталь с отвердителем желтый. Рабочие условия: давление масла 200 psi (=14 кг/см<sup>2</sup>), диаметр трубы 300 мм.

**MultiMetal**  
the MetalExistenceCompany™