

REP-# 108



Ремонт штанги плунжера изношенной воздействиями выхлопных газов доменной печи. Диаметр штанги до номинального был восстановлен Керамиумом. По окончании ремонта штанга плунжера находится в эксплуатации более 3 лет

MultiMetal
the MetalExistenceCompany™