




Worldwide repairs carried out with PolymerMetal®

REP-# 109



Ремонт волосяной трещины на двигателе бульдозера «Каматсу». Трещина длиной около 20 дюймов. Попытка ремонта традиционным способом с помощью сварки провалилась. Блок был успешно отремонтирован ММ-металлом oL-сталькерамика.

MultiMetal
the MetalExistenceCompany™