



## Worldwide repairs carried out with PolymerMetal®

REP-# 111



Ремонт водяного насоса. Повреждения: трещина длиной около 15 см. Характеристики насоса: год изготовления - 1969, мощность - 1500 м<sup>3</sup>/час, материал - GGG-40.3, рабочее давление - 20-40 бар. Ремонт выполнен с помощью ММ-металл SS-сталькерамика с желтым отвердителем и ММ-карбоновой тканью. Ремонту предшествовали несколько неудачных попыток ремонта обычной сваркой.

**MultiMetal**

the MetalExistenceCompany™