


REP-# 113



Ремонт газовых помпажных клапанов. Примеси в газе, такие как песок, в сочетании с высоким давлением (193 бар) способствовали абразивному разрушению. Ремонт выполнен Керамиумом. При более позднем контрольном обследовании никакие рекламации не выявлены.

MultiMetall

the MetalExistenceCompany™