


REP-# 132



На грануляционной фабрике несколько насосов (2 насоса на грануляции, 2 насоса на конденсации, 2 насоса в системе циркуляционного охлаждения и 1 погружной насос) имели большие потери металла вызванные износом. Корпуса насосов и рабочие колеса изготовлены из отбеленного чугуна. Перекачиваемый продукт: циркуляционная вода с содержанием песка ~10 мг/л, средний размер зерна 0,3 мм. Температура воды 90 °C (194 °F) в циркуляционных насосах и 40 °C (104 °F) в конденсационных. Ремонт насосов выполнен Керамиумом.

MultiMetal
the MetalExistenceCompany™