



## Worldwide repairs carried out with PolymerMetal®

REP-#146



Эрозионный износ привел к аварийной остановке доменной печи сталелитейного завода. Несколько участков на конической поверхности устройства подачи и распределения кокса имели сильные повреждения. После приварки нескольких пластин дефектные зоны заполнили Керамиумом. Таким образом, механизм был успешно возвращен в эксплуатацию.

**MultiMetal**

the MetalExistenceCompany™