




Worldwide repairs carried out with PolymerMetal®

REP-#156



При монтаже четырех трансформаторов тока были замечены большие маслянистые лужи. Сварка в 19 местах имела микротрещины и раковины через которые сочилось масло. Удаление краски и очистка металла на дефектных участках выполнена электродрелью с абразивной насадкой. Ремонт выполнен ПолимерМеталлом ММ-металл oL-сталькерамика с красным и желтым отвердителями. После проверки плотности соответствующие области были закрашены вновь.

MultiMetal
the MetalExistenceCompany™