




*Worldwide repairs carried out with PolymerMetal®*

REP-# 002



Устранение течи масла через прокладку между корпусом и грозовым выключателем на трансформаторе. После соответствующей подготовки и очистки ММ-обезжиривателем Z на поверхность кистью был нанесен ММ-Эластомер 95.

**MultiMetall**  
the MetalExistenceCompany™