



Worldwide repairs carried out with PolymerMetal®

REP-# 040



Во время эксплуатации резервуара с топливом замечены несколько мест утечек. После пескоструйной зачистки сквозные дефекты устранены по технологии Direct-MM-Bonding MM-металлом oL-сталькерамика с отвердителем красный. Кроме того, места подверженные язвенной коррозии покрыли MM-металлом SS-сталь. Восстановительные работы, включая время полной полимеризации ПолимерМеталла, заняли 24 часа. Традиционный ремонт, включая освобождение резервуара, подготовку его к проведению огневых работ и непосредственно ремонт сваркой, занял бы не менее 6 дней.

MultiMetall
the MetalExistenceCompany™