



*Worldwide repairs carried out with PolymerMetal®*

**REP-# 041**



Утечки масла между пластинами радиатора на большом трансформаторе. Герметизация выполнена по технологии Direct-MM-Bonding MM-металлом oL-сталькерамика с отвердителями красный и желтый.

**MultiMetal**  
the MetalExistenceCompany™