



Worldwide repairs carried out with PolymerMetal®

REP-# 043



Течь масла в сварном шве штуцера расширительного бака трансформаторной станции. Ремонт выполнен по технологии Direct-MM-Bonding MM-металлом oL-сталькерамика с красным и желтым отвердителем.

MultiMetall
the MetalExistenceCompany™