



Worldwide repairs carried out with PolymerMetal®

REP-# 068



Из-за плохого технического содержания в период консервации крышки 3-х конденсаторов площадью 6 м² каждая прокорродировали на глубину до 3 см. Для восстановления потери объема потребовалось наложить примерно 200 кг Керамиум-пасты с отвердителем CE.

MultiMetal

the MetalExistenceCompany™