


REP-# 102



Ремонт судового турбокомпрессора выполнен VP 10-500. Дыра соединяющая газход с водяной рубашкой устранена ПолимерМеталлом VP 10-500. Для армирования использована стекловолоконная ткань в два слоя.

**MultiMetal**  
the MetalExistenceCompany™