



Worldwide repairs carried out with PolymerMetal®

REP-# 115



Устранение утечек через сальниковое уплотнение. Ремонт затруднялся постоянным просачиванием смазки на дефектные участки. Ремонт выполнен методом Direct-MM-Bonding , т.е. ПолимерМеталл наносился на маслянистую поверхность. Работы выполнена MM-металлом oL-сталькерамика с отвердителем красный.

MultiMetal
the MetalExistenceCompany™