





*Worldwide repairs carried out with PolymerMetal®*

REP-# 130



Трещина на алюминиевом корпусе насоса гидроусилителя руля устранена ММ-металлом SS-сталькерамика с желтым отвердителем. Затем, для заполнения литейных дефектов, весь корпус изнутри покрыли VP 10-017.

**MultiMetall**  
the MetalExistenceCompany™