

REP-# 131



С течением времени механический износ и коррозия от воздействия морской воды полностью уничтожили хромовое покрытие в верхней части штоков гидравлических домкратов на нескольких корабельных грузовых люках. Вместо повторного хромирования изношенные штока были восстановлены Молиметаллом. Сначала разъеденные области расточили, затем нанесли Молиметалл и, после отвердевания, механически обработали на токарном станке. Вес гидроцилиндра 270 кг, диаметр 125 мм, давление 280 кг/см², длина хода 635 мм. Проверка, выполненная через 5 лет после ремонта, показала что гидравлические штока находятся в хорошем состоянии и полностью функциональны.

MultiMetal
the MetalExistenceCompany™