



Worldwide repairs carried out with PolymerMetal[®]

REP-#143



Трубопроводная арматура на нефтяной платформе имела повреждения. Проблема: абразивный износ вызванный перекачиванием по трубам морской воды с песком. Потеря металла была восстановлена пастообразным Керамиумом.

MultiMetal
the MetalExistenceCompany™

MultiMetal • P.O. Box 12 02 64 • 41720 Viersen • Germany
Tel: +49 (0) 21 62-97 00 9-0 • Fax: +49 (0) 21 62-97 00 9-11
Email: info@polymermetal.com • Web: www.polymermetal.com