



Worldwide repairs carried out with PolymerMetal®

REP-#144



Износ лопаток турбины на электростанции вызван водно-песчаной смесью. Для восстановления изношенных участков использовался ПолимерМеталл Керамиум-паста.

MultiMetal
the MetalExistenceCompany™