



Worldwide repairs carried out with PolymerMetal®

REP-# 089



Ремонт трубной решетки доохладителя компрессора золообдува на теплоцентрали выполнен Керамиумом. Покрытие нанесено в два этапа: первый слой - Керамиум пастообразный, второй - Керамиум жидкотекучий.

MultiMetal
the MetalExistenceCompany™