



Worldwide repairs carried out with PolymerMetal®

REP-# 094



Восстановление поверхности на запорных клапанах механизма измельчения глины выполнено ПолимерМеталлом Керамиум. Глиняная мука вызвала серьезный износ металла.

MultiMetal
the MetalExistenceCompany™