



Worldwide repairs carried out with PolymerMetal®

REP-# 106



Отслоение хромированного покрытия на гидравлическом штоке. Ремонт выполнен Молиметаллом, так как требовалось нанести очень тонкий слой с антифрикционными свойствами.

MultiMetal
the MetalExistenceCompany™