



Worldwide repairs carried out with PolymerMetal®

REP-# 122



Ремонт турбонагнетателя выполнен ММ-металлом SS-сталькерамика. Сегодня фирма МультиМеталл рекомендует в этом случае применять свой другой ПолимерМеталл VP 10-500.

MultiMetal
the MetalExistenceCompany™