




Worldwide repairs carried out with PolymerMetal®

REP-# 009



Ремонт подшипникового гнезда на приводе бульдозера выполнен ММ-металлом SS-сталькерамика с отвердителем желтый.

MultiMetal
the MetalExistenceCompany™