



*Worldwide repairs carried out with PolymerMetal®*

**REP-# 021**



Трещины в сварных швах силосного чана устранены ММ-металлом SS-сталькерамика с отвердителем желтый.

**MultiMetal**  
the MetalExistenceCompany™