



*Worldwide repairs carried out with PolymerMetal<sup>®</sup>*

**REP-# 022**



Ремонт корпуса "размороженного" центробежного насоса выполнен ММ-металлом SS-сталькерамика с отвердителем желтый и ММ-металлической сеткой.

**MultiMetal**  
the MetalExistenceCompany™