




Worldwide repairs carried out with PolymerMetal®

REP-# 023



Ремонт отверстия в блоке двигателя легкового автомобиля «Мерседес Бенц» выполнен ММ-металлом SS-сталькерамика с отвердителем желтый. В качестве подложки использована стальная пластина толщиной 1 мм подогнанная по форме отверстия.

MultiMetal
the MetalExistenceCompany™