




Worldwide repairs carried out with PolymerMetal®

REP-# 029



Ремонт дробилки на цементном производстве. Восстановление изношенного подшипникового узла выполнено ММ-металлом SS-сталькерамика с отвердителем желтый. Данный способ ремонта позволил исключить наплавку и последующую механическую обработку на токарном станке.

MultiMetal
the MetalExistenceCompany™