


REP-# 030



Ремонт корпуса турбины выполнен ММ-металлом SS-сталькерамика с отвердителем желтый. Условия эксплуатации: давление: 4 бар, температура: 150 °С.

MultiMetal
the MetalExistenceCompany™