




Worldwide repairs carried out with PolymerMetal®

REP-# 031



Коррозионные дефекты на головке блока цилиндров двигателя автомобиля устранены ММ-металлом SS-сталькерамика с отвердителем желтый.

MultiMetal
the MetalExistenceCompany™