



*Worldwide repairs carried out with PolymerMetal®*

REP-# 032



Ремонт плоскости на блоке цилиндров большого морского дизельного двигателя выполнен с применением ММ-металл SS-сталькерамика. Ремонт вызван необходимостью восстановления потери металла вызванной абразивным износом. Для такого рода работ изготовитель двигателя рекомендует применять исключительно ММ-металл SS-сталькерамика с отвердителем зеленый.

**MultiMetal**  
the MetalExistenceCompany™