



Worldwide repairs carried out with PolymerMetal®

REP-# 034



Ремонт трехходового крана перекачки морской воды. Материал: серый чугун. Повреждения: значительные промоины и отверстие в доньшке крана. Ремонт выполнен с использованием ПолимерМеталлов ММ-металл SS-сталькерамика с отвердителем желтый и Керамиум-жидкий с отвердителем CE1.

MultiMetal
the MetalExistenceCompany™