



Worldwide repairs carried out with PolymerMetal®

REP-# 035



Верхняя часть центробежного насоса для затаривания цемента в мешки подвержена очень сильному износу. Предпринимались попытки наплавки металла сваркой. Окончательный ремонт был выполнен Керамиумом с отвердителем CE.

MultiMetall
the MetalExistenceCompany™