



Worldwide repairs carried out with PolymerMetal®

REP-# 037



Ремонт трещины на корпусе редуктора выполнен с использованием ММ-металла SS-сталькерамика с отвердителем желтый и ММ-металлической сетки.

MultiMetal
the MetalExistenceCompany™