



Worldwide repairs carried out with PolymerMetal®

REP-# 046



Устранение течи в радиаторе отопления без сброса давления воды. Ремонт выполнен при помощи ММ-металл UW с отвердителем UW3 и ММ-стекловолокном.

MultiMetal
the MetalExistenceCompany™