





Worldwide repairs carried out with PolymerMetal®

REP-# 050



Устранение течи контейнера на борту судна выполнено ММ-металлом UW с отвердителями UW3 и UW9.

MultiMetal
the MetalExistenceCompany™