



*Worldwide repairs carried out with PolymerMetal®*

**REP-# 059**



Устранение утечки на водопроводе. Дефект представлял собой трещину длиной 5 см. Ремонт выполнен под давлением 2,5 бар. Применялся ММ-металл UW с отвердителем UW3, ММ-стекловолоконная лента.

**MultiMetal**  
the MetalExistenceCompany™