



Worldwide repairs carried out with PolymerMetal[®]

REP-# 061



Устранение течи в кормовой части баржи выполнено ММ-металлом UW с отвердителем UW9. Ремонт выполнен под водой в течение 30 мин.

MultiMetal
the MetalExistenceCompany™