



Worldwide repairs carried out with PolymerMetal®

REP-# 062



Ремонт трещины на сушильном барабане на бумагоделательной машине ЦБК выполнен ММ-металлом SS-сталькерамика с желтым отвердителем.
Рабочая среда - пар с давлением 3,5 кг/см² и температурой 180-240 °С.

MultiMetal
the MetalExistenceCompany™

MultiMetal • P.O. Box 12 02 64 • 41720 Viersen • Germany
Tel: +49 (0) 21 62-97 00 9-0 • Fax: +49 (0) 21 62-97 00 9-11
Email: info@polymermetal.com • Web: www.polymermetal.com