



Worldwide repairs carried out with PolymerMetal®

REP-# 074



Ремонт топливной емкости в условиях низкой температуры. Ремонт выполнен в России ММ-металлом UW с отвердителем UW3.

MultiMetal
the MetalExistenceCompany™