




Worldwide repairs carried out with PolymerMetal®

REP-# 101



Транспортерная лента компостного производства имела разрыв треугольной формы размером 120x130 мм. После очистки и обезжиривания посредством ММ-обезжиривателя Z был нанесен ММ-Эластомер 95 с отвердителем EL1. Впоследствии конвейер вновь запущен в работу с растягивающим напряжением 5 бар.

MultiMetal

the MetalExistenceCompany™