



Worldwide repairs carried out with PolymerMetal®

REP-# 117



Дефектные шейки шнеков восстановлены с помощью Керамиум. Контрольный осмотр через 6 месяцев не выявил никаких разрушений.

MultiMetall
the MetalExistenceCompany™