



Worldwide repairs carried out with PolymerMetal®

REP-# 120



Устранение течи через трещину в корпусе насоса выполнено ММ-металлом UW с отвердителем UW3.

MultiMetal
the MetalExistenceCompany™